



CEMENTOS CAPA, S.L.
Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n.
Puerto de Almería, 04002 Almería
(ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE/ESPANHA)
0370

EN 1504-6

12

260020- UFI:QDA0-40TX-500C-VK7F

MORTERO PARA REPARACION ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN

**ANCLAJE DE ARMADURAS DE ACERO / MORTAR FOR STRUCTURAL REPAIR
OF CONCRETE ANCHORING STEEL ARMOURS / MORTIER POUR LA
RÉPARATION STRUCTURELLE DU BÉTON ANCRAGE ARMOURS EN ACIER /
ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMOURROS DE
AÇO DE ANCORAGEM**


**Mortero para edificios y obras de ingeniería civil / Mortar for buildings and civil
engineering works / Mortier pour le bâtiment et le génie civil / Argamassa para
edifícios e obras de engenharia civil**

Resistencia al arrancamiento : desplazamiento $\leq 0,6$ mm para una carga de 75KN / Pullout resistance:
displacement $\leq 0,6$ mm for a load of 75KN / Résistance à l'arrachement: déplacement
 $\leq 0,6$ mm pour une charge de 75KN / Resistência de arrancamento: deslocamento $\leq 0,6$ mm para uma
carga de 75KN.

Contenido en cloruros : $\leq 0,1\%$ / Chloride content: $\leq 0.1\%$ / Teneur en chlorure: $\leq 0.1\%$ / Teor de cloreto:
 $\leq 0,1\%$

Reaccion al fuego : Clase A1 / Reaction to fire: Class A1 / Réaction au feu: Classe A1 / Reação ao fogo:
Classe A1

Emisión de Sustancias Peligrosas/Emission of dangerous substances/Émissions de substances
dangereuses/Emissões de substâncias perigosas: ver ficha de seguridad/see MSDS/reportez-vous à la
fiche signalétique du produit/consultar ficha de segurança.



Jose Manuel González López

Director General

Almería 22 de septiembre del 2026