



	CEMENTOS CAPA, S.L. Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n. Puerto de Almería, 04002 Almería (ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE/ESPANHA) 0370
EN 1504-6:2007 17 260001	
MORTERO PARA REPARACION ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN ANCLAJE DE ARMADURAS DE ACERO / MORTAR FOR STRUCTURAL REPAIR OF CONCRETE ANCHORING STEEL ARMOURS / MORTIER POUR LA RÉPARATION STRUCTURELLE DU BÉTON ANCRAGE ARMOURS EN ACIER / ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMOUROS DE AÇO DE ANCORAGEM	
Mortero para edificios y obras de ingeniería civil / Mortar for buildings and civil engineering works / Mortier pour le bâtiment et le génie civil / Argamassa para edifícios e obras de engenharia civi	
Resistencia al arrancamiento : desplazamiento $\leq 0,6$ mm para una carga de 75KN // Pullout resistance: displacement ≤ 0.6 mm for a load of 75KN / Résistance à l'arrachement: déplacement \leq 0,6 mm pour une charge de 75KN / Resistência de arrancamento: deslocamento $\leq 0,6$ mm para uma carga de 75KN.	
Contenido en cloruros : $\leq 0,1\%$ / Chloride content: $\leq 0.1\%$ / Teneur en chlorure: $\leq 0.1\%$ / Teor de cloreto: $\leq 0,1\%$	
Reaccion al fuego : Clase A1 / Reaction to fire: Class A1 / Réaction au feu: Classe A1 / Reação ao fogo: Classe A1	
Emisión de Sustancias Peligrosas/Emission of dangerous substances/Émissions de substances dangereuses/Emissões de substâncias perigosas: ver ficha de seguridad/see MSDS/raportez-vous à la fiche signalétique du produit/consultar ficha de segurança.	



Jose Manuel González López

Director General

Almería 1 de Abril del 2022